

コンテナ巡回報告書

No. PAPA004057

巡回実施日 2017-06-22

物 件 名 越谷東大沢
所 在 地 埼玉県越谷市東大沢2-3-11

--	--

〒343-0022
埼玉県越谷市東大沢2-3-11
株式会社 パパネット
TEL 048(979)5690 FAX 048(975)5206
<http://www.papanets.co.jp/>

平素より格別のお引き立てを賜わり、厚く御礼申し上げます。
下記の通り、コンテナ巡回を行いましたのでご報告申し上げます。

点検項目	点検方法	点検箇所	該当無	問題なし	確認不可	問題あり	程度※1	不具合有・内容報告事項
コンテナ外周部								
看板/プレート	目視	色の薄れ・塗装剥がれ・キズ・ヘコミ・破損		<input type="radio"/>				
フェンス及び外壁	目視	傾き・破損		<input type="radio"/>				
地面状況	目視	凸凹・陥没・破損・割れ・水溜り・雑草		<input type="radio"/>				
地面清掃	目視・掃き	煙草の吸殻・枯葉・空き缶・コンビニ袋・食べ物の食いカス・ゴミ		<input type="radio"/>				
地面落し物	目視	現地にダイヤルキーが落ちていないか→回収		<input type="radio"/>				
自販機周辺	目視・掃き・撤去	周辺にゴミ・自販機のゴミ箱があふれ	<input type="radio"/>					
自販機用電源	目視	販機用電源が他利用されていないか	<input type="radio"/>					
ポストケース	目視	風化・汚れ・破損		<input type="radio"/>				
現場チラシ	目視・交換・補充	新規20枚を補充・減数の確認		<input type="radio"/>				
コンテナ本体								
コンテナ	目視	コンテナ上ガスレ・設置面ズレ・ゴムマットズレ・ワイヤー緩み・凹み・傷		<input type="radio"/>				
シャッター	目視	凹み・傷・サビ・シャッター下部に水が入ってきそうな隙間		<input type="radio"/>				
シャッターの凸凹部分	目視・掃き・拭き	凸凹部分に汚れ		<input type="radio"/>				
ドア	目視	凹み・傷・サビ		<input type="radio"/>				
ドア汚れ	目視・掃き・拭き	水ハネや汚れがないか		<input type="radio"/>				
コンテナ本体								
不法投棄	目視	コンテナ内以外に物が置いていないか		<input type="radio"/>				
不法駐車	目視	敷地内にコンテナ利用以外の車両が止まっていないか		<input type="radio"/>				
その他連絡報告事項				<input type="radio"/>				
御提案・御報告・連絡事項（現地でのお客様・近隣住民との会話の内容なども報告してください。）								

※1: 問題程度...4=「緊急！至急対応要」 3=「対処すべき」 2=「指摘事項はあるが、経過観察」 1=「問題なし」となります

物件画像付報告書

撮影日	平成29年6月22日	内容	画像報告
物件名	越谷東大沢		
物件住所	埼玉県越谷市東大沢2-3-11		
備考			



1



2



3



4



5



6



7



8



9

