


コンテナ巡回報告書

No. PPN000001

巡回実施日 2023-03-21

物件名 パパネッツコンテナ

所在地 埼玉県越谷市越ヶ谷1-5-17



〒343-0022
埼玉県越谷市東大沢2丁目3-11
株式会社 パパネッツ
TEL 048(979)5690 FAX 048(975)5206
<http://www.papanets.jp/company/>

平素より格別のお引き立てを賜わり、厚く御礼申し上げます。
下記の通り、建物巡回を行いましたのでご報告申し上げます。

| 点検項目 | 点検方法 | 点検箇所 | 該当無 | 問題なし | 確認不可 | 問題あり | 程度※1 | 不具合有・内容報告事項 |
|--|------|------|-----|------|------|------|------|--------------------|
| コンテナ 注意事項: | | | | | | | | |
| コンテナに大きな傷・凹みはないか | | | | ○ | | | | |
| 部屋番号シールが配置図通り貼られているか? | | | | ○ | | | | |
| 地面とコンテナの間など、隙間になにもないか? ※段積みの隙間も | | | | ○ | | | | |
| 部屋番号シールが欠けてないか? ※汚れ・剥がれ等 | | | | ○ | | | | |
| コンテナ本体がキレイか? ※サビ・苔・蜘蛛の巣・塗装劣化等 | | | | ○ | | | | |
| コンテナの傾きやズレはないか? | | | | ○ | | | | |
| シャッター・ドアに傷・凹みはないか? | | | | ○ | | | | |
| シャッター・ドアノブの破損や異常はないか? | | | | ○ | | | | |
| ドアノブキャップはきちんと付いているか? | | | ○ | | | | | |
| シャッター・ドアの鍵施錠はすべてされているか? | | | | ○ | | | | |
| 看板 | | | | | | | | |
| 看板照明が点灯するか? | | | | ○ | | | | |
| 看板照明のアームに曲がりや破損は無いか? | | | | ○ | | | | |
| 看板の汚れ・色あせ無いか? | | | | ○ | | | | |
| タラップ | | | | | | | | |
| タラップ本体に異常はないか? ※キャスター・ストッパー・手すり等 | | | ○ | | | | | |
| タラップのワイヤーに異常は無いか? | | | ○ | | | | | |
| のぼり | | | | | | | | |
| のぼり棒や旗に汚れや破損・破れは無いか? | | | ○ | | | | | |
| のぼりが適切に設置されているか? ※本数・かたむき等 | | | ○ | | | | | |
| 管理ボックス | | | | | | | | |
| 外観に異常はないか? | | | ○ | | | | | |
| 窓から見て室内に異常はないか? | | | ○ | | | | | |
| 消火器 | | | | | | | | |
| 消火器ボックスに異常はないか? ※破損・凹み等 | | | | ○ | | | | |
| 消火器の使用期限は切れていないか? | | | | ○ | | | | 使用期限2032年まで。8本設置有。 |
| 境界フェンス・塀に破損は無いか? | | | | ○ | | | | |
| 敷地チェック2 | | | | | | | | |
| 照明器具・点灯状況に問題はないか? | | | | ○ | | | | |
| ゴミ・タバコの吸殻・枯れ葉等は落ちていないか? ※不法投棄含む | | | | ○ | | | | |
| 隣地より樹木等の越境はないか? | | | | | | ○ | 2 | 植栽伸びて来ています。 |
| 看板・照明など蜘蛛の巣は無いか? | | | | | | ○ | 2 | 自治会の立て看板あります。 |
| 地面に水溜りはないか? | | | | ○ | | | | |
| 雑草は生えていないか? | | | | ○ | | | | |
| 防犯カメラに異常は無いか? ※傾き・破損等 | | | | ○ | | | | |
| ラミネートに汚れ・破損はないか? | | | | ○ | | | | |
| 地面に大きな凹凸・破損はないか? | | | | ○ | | | | |
| 釘・ビスは落ちていないか? | | | | ○ | | | | |
| 御提案・御報告・連絡事項 (現地地のお客様・近隣住民との会話の内容なども報告してください。) | | | | | | | | |

※1:問題程度…4=「緊急! 急急対応要」 3=「対処すべき」 2=「指摘事項はあるが、経過観察」 1=「問題なし」となります

物件画像付報告書

| | | | |
|------|-----------------|----|------|
| 撮影日 | 令和5年3月21日 | 内容 | 画像報告 |
| 物件名 | パパネッツコンテナ | | |
| 物件住所 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1-5-17 | | |
| 備考 | | | |



1



2




3



4



5



6



7



8




9



10



11



12

物件画像付報告書


| | | | |
|------|-----------------|----|------|
| 撮影日 | 令和5年3月21日 | 内容 | 画像報告 |
| 物件名 | パパネッツコンテナ | | |
| 物件住所 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1-5-17 | | |
| 備考 | | | |



13



14




15




16



17




18




19



20



21



22



23



24

物件画像付報告書

| | | | |
|------|-----------------|----|------|
| 撮影日 | 令和5年3月21日 | 内容 | 画像報告 |
| 物件名 | パパネッツコンテナ | | |
| 物件住所 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1-5-17 | | |
| 備考 | | | |




25




26



27



28



29



30

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |